





● M.6.50



- ▶ corsa totale 50 mm
- ▶ capacità di maschiatura (acciaio=R60) M6
- ▶ motore 0.37 kW
- ▶ avanzamento a patrona
- ▶ attacco mandrino ER11
- ▶ velocità di rotazione a 50 Hz 1000 / 3000
- ▶ peso 15 kg


● M.13



- ▶ corsa totale 50 / 100 mm
- ▶ capacità di maschiatura (acciaio=R60) M12
- ▶ motore 0.5 kW
- ▶ avanzamento a patrona
- ▶ attacco mandrino B12 - cil.ø16, ER20, Morse 1
- ▶ velocità di rotazione a 50 Hz 460 / 2400
- ▶ peso 20 / 24 kg


● M.17 - M.21



- ▶ corsa totale 80 / 130 mm
- ▶ capacità di maschiatura (acciaio=R60) M16 / M20
- ▶ motore 1.1 kW
- ▶ avanzamento a patrona
- ▶ attacco mandrino B18 - cil.ø28, ER25, ER32, Morse 2
- ▶ velocità di rotazione a 50 Hz 320 / 1400
- ▶ peso 38 / 41 kg


● M.28 - M.38

- ▶ corsa totale 80 / 120 mm
- ▶ capacità di maschiatura (acciaio=R60) M27 / M39
- ▶ motore 4 kW
- ▶ avanzamento a patrona
- ▶ attacco mandrino cil.ø 28, cil.ø36
- ▶ velocità di rotazione a 50 Hz 100 / 600
- ▶ peso 88 / 98 kg


● M.42

- ▶ corsa totale 80 / 130 mm
- ▶ capacità di maschiatura (acciaio=R60) M42
- ▶ motore 4 kW
- ▶ avanzamento a patrona
- ▶ attacco mandrino cil.ø36
- ▶ velocità di rotazione a 50 Hz 100 / 590
- ▶ peso 140 kg



*Avanzamento rapido pneumatico a richiesta